



**Ministero dell'Istruzione**  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA  
**SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO TITO LIVIO**  
LARGO FERRANDINA A CHIAIA 3 - 80121 NAPOLI (NA)

Tel. Fax. 081400485 - CF 80033420631 Codice Meccanografico: NAMM04900V [www.titolivionapoli.edu.it](http://www.titolivionapoli.edu.it) - E-mail [namm04900v@istruzione.it](mailto:namm04900v@istruzione.it) E-mail PEC [namm04900v@pec.istruzione.it](mailto:namm04900v@pec.istruzione.it)

**Al** **Direttore della I<sup>a</sup> Municipalità  
del Comune di Napoli  
Dott. Pasquale DEL GAUDIO  
Piazza S. Maria degli Angeli a Pizzofalcone, n°1  
80132 – Napoli**  
**Pec:** [municipalita1.attivita.tecniche@pec.comune.napoli.it](mailto:municipalita1.attivita.tecniche@pec.comune.napoli.it)

e

**al** **Presidente della I<sup>a</sup> Municipalità  
del Comune di Napoli  
Dott.ssa Giovanna MAZZONE  
Piazza S. Maria degli Angeli a Pizzofalcone, n°1  
80132 – Napoli**  
**Email:** [municipalita1.presidenza@comune.napoli.it](mailto:municipalita1.presidenza@comune.napoli.it)

e

**all'** **Assessore alla Scuola e all'Istruzione  
del Comune di Napoli  
Prof.ssa Maura STRIANO  
Piazza Municipio, Palazzo S. Giacomo  
80133 – Napoli**  
**Email:** [assessorato.istruzione@comune.napoli.it](mailto:assessorato.istruzione@comune.napoli.it)

e

**al** **Sig. Sindaco del Comune di Napoli  
Prof. Gaetano MANFREDI  
Piazza Municipio, Palazzo S. Giacomo  
80133 – Napoli**  
**Email:** [sindaco@comune.napoli.it](mailto:sindaco@comune.napoli.it)

e

**alle** **Alunne e agli Alunni, ai Docenti ed al Personale  
A.T.A. della Scuola Secondaria di 1° Grado  
"Tito Livio"  
ALBO E REGISTRI DI CLASSE**

**OGGETTO** *verbale prova di evacuazione del complesso scolastico di largo Ferrandina a Chiaia, n° 3, concesso per gli usi della Scuola Secondaria di Primo Grado "Tito Livio" di Napoli.*

Al fine di perfezionare l'applicazione dei protocolli di evacuazione adottati dall'Istituzione scolastica in epigrafe, la sottoscritta D.S. restituisce il verbale dell'esercitazione di esodo operata in data 23 maggio 2023, che i Sigg. Professori vorranno condividere con le scolaresche in carico, anche nell'ottica informativa prevista dal D. Lgs 9 aprile 2008, n° 81 e s.m.i.. Di talché questa nota dovrà essere letta in aula e istituzionalizzata, attraverso formale indicazione dell'attività operata sul registro elettronico di classe.

Preliminarmente alla prova, il S.P.P. scolastico ha provveduto al preventivo controllo della funzionalità delle porte di emergenza e della percorribilità delle vie di esodo, che si mostravano adeguate allo scopo.

Trattandosi di seconda prova annuale, la diffusione dei codici sonori di emergenza e di evacuazione è stata operata senza preavviso alla popolazione scolastica. In tale ambito i gruppi classe hanno dato prova di essere in grado di autodeterminarsi, compattandosi nell'esecuzione dei protocolli, il che si è riflesso con un confortante tempo cronometrato in relazione al contesto (lunghezza delle vie di esodo, numero delle uscite di sicurezza, consistenza numerica degli evacuati, connaturata bassa velocità di percorrenza).

Si ribadisce che la corretta collocazione degli zainetti è quella terra, tra le due sedie, nel caso di fila centrale con doppio banco; ovvero addossati alla parete, nel caso di file laterali; laddove le file sono a tre banchi, i tre zainetti vanno posizionati a terra tra le due sedie opposte alla porta dell'aula. Ciò, per abbattere il rischio di caduta a livello per inciampo, responsabile di tanto pericolosi, quanto superflui effetti domino.

Dopo l'uscita dalle aule taluni chiudifila hanno lasciato la porta dell'aula aperta, impegnando gli addetti alle operazioni di evacuazione e al primo soccorso nella verifica di soggetti rimasti nelle aule. Si rammenta che il tempo è un fattore importante per salvare vite umane e quindi è necessario che le risorse di protezione dell'Istituto vengano utilizzate al meglio, evitando sprechi di tempo per verificare aule vuote.

Alle ore 9:40 è partita l'evacuazione del complesso scolastico, che al momento della prova ospitava n. 547 studenti, vigilati dai rispettivi n. 32 professori, oltre al personale ATA. L'intera platea ha lasciato l'edificio in 3' e 36", riducendo dunque il tempo cronometrato nella precedente esercitazione di 0' e 52".

**La sensibile riduzione dei tempi per lo svuotamento dell'edificio scolastico registrata nel corso dell'esercitazione di esodo in parola rende ancor più necessario procedere al miglioramento delle performance dell'involucro edilizio concesso per gli usi di questa Istituzione, segnatamente:**

- all'integrazione del numero di baderne ai piani, in modo da assicurare la perfetta copertura dello stabile scolastico. In tale ambito si propone istanza di miglioramento dell'affidabilità dell'impianto a campanelle, attraverso la realizzazione di linea elettrica preferenziale o, in alternativa di fornitura in opera di accumulatori energetici dedicati alle campanelle, al fine di assicurare la funzionalità del presidio di protezione attiva in discorso, anche in caso di black out elettrico;**
- alla sostituzione dei dispositivi per l'apertura a semplice spinta delle porte di emergenza con altri dotati di innesto in boccola a pavimento;**

**SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO TITO LIVIO**

LARGO FERRANDINA A CHIAIA 3 - 80121 NAPOLI (NA)

Tel. Fax. 081400485 - CF 80033420631 Codice Meccanografico: NAMM04900V [www.titolivionapoli.edu.it](http://www.titolivionapoli.edu.it) - E-mail [namm04900v@istruzione.it](mailto:namm04900v@istruzione.it) E-mail PEC [namm04900v@pec.istruzione.it](mailto:namm04900v@pec.istruzione.it)

---

- **all'integrazione dei corrimani, in modo da garantirne la presenza ad entrambi i lati delle scale;**
- **alla manutenzione periodica dei rivelatori manuali d'incendio, con relativa centralina, in conformità alla norma UNI 11224 Cap. 9; degli impianti di illuminazione di sicurezza, nel rispetto della norma UNI 11222, delle porte antincendio, coerentemente a quanto prescritto dalla norma UNI 11473-1; nonché dell'impianto di estinzione ad idranti, ex UNI 10779, UNI EN 671-3, in particolare attraverso la sostituzione dei pannelli safe crash rotti e della dotazione degli accessori (lance e manichette) mancanti;**

in forza del disposto di cui all'art. 18, comma 3 del D. Lgs 9 aprile 2008, n° 81 e s.m.i..

Tanto era dovuto.

Cordialmente.

f.to Il Dirigente Scolastico

*prof.ssa Elena Fucci*

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c.2 D.Lgs. n. 39/93